


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ ДВС 740 КАМАЗ EURO-5

С ТНВД BOSCH 0445020089  
НА ТНВД АЗПИ А-08-004-00-00-01



АЛТАЙСКИЙ ЗАВОД  
ПРЕЦИЗИОННЫХ  
ИЗДЕЛИЙ

КАЧЕСТВО ПРОГРЕСС ПЕРСПЕКТИВА

AZPI.RU

## Комплект для переоборудования ТНВД на двигателе:

- |     |  |       |
|-----|--|-------|
| I.  | ТНВД А-08-004-00-00-01 АЗПИ (приобретается отдельно) ..... | 1 шт. |
| 2.  | Болт M8x16-8.8 .....                                       | 2 шт. |
| 3.  | Болт M8x30-8.8 .....                                       | 1 шт. |
| 4.  | Гайка шестигранная с фланцем М8.....                       | 3 шт. |
| 5.  | Кольцо резинометаллическое USIT MI4 (14,4x20x2) .....      | 5 шт. |
| 6.  | Кронштейн 65II5-II04I23-70.....                            | 1 шт. |
| 7.  | Кронштейн 740.70-II04372.....                              | 1 шт. |
| 8.  | Кронштейн 740.70-II044I2-50 .....                          | 1 шт. |
| 9.  | Скоба 65II5-II04II9-70.....                                | 1 шт. |
| 10. | Скоба крепления трубок 570.70-II04440 .....                | 1 шт. |
| II. | Топливопровод 740.70-II04258-50.....                       | 1 шт. |
| 12. | Топливопровод 740.70-II04384-50 .....                      | 1 шт. |
| 13. | Топливопровод 740.70-II04422-50 .....                      | 1 шт. |
| 14. | Топливопровод 740.70-II04426-50 .....                      | 1 шт. |
|     | I5. Трубка подвода масла 740.70-III 568-50 .....           | 1 шт. |
|     | I6. Трубка топливная отводящая 65II5-II04I46-72 .....      | 1 шт. |
|     | I7. Шайба медная 10x14x1 .....                             | 4 шт. |
|     | I8. Шайба медная 14x20x1,5 .....                           | 2 шт. |
|     | I9. Штуцер топливный 570.70-II04327-I0 .....               | 2 шт. |

## Для переоборудования ТНВД потребуется выполнить:

- Шаг I:  
I.1 Установить трубку подвода масла 740.70-III|568-50 ..... 1 шт.  
I.2 Заменить шайбу медную 10x14x1 ..... 4 шт.  
I.3 Установить болт поворотного угольника (имеется в комплектации двигателя) ..... 2 шт.
- Шаг 2:  
2.1 Установить кронштейн 740.70-II04412-50 ..... 1 шт.  
2.2 Установить болты M8x16 ..... 2 шт.  
2.3 Установить скобы крепления топливных трубок (имеются в комплектации двигателя) ..... 2 шт.  
2.4 Установить втулку (имеется в комплектации двигателя) ..... 1 шт.  
2.5 Установить болт M8x30 ..... 1 шт.
- Шаг 3:  
3.1 Установить кольцо резинометаллическое USIT MI4 (14,4x20x2) ..... 1 шт.  
3.2 Установить штуцер топливный 570.70-II04327-I0 ..... 1 шт.
- Шаг 4:  
4.1 Установить кронштейн 740.70-II04372 ..... 1 шт.  
4.2 Установить скобу крепления трубки 570.70-II04440 ..... 1 шт.  
4.3 Установить гайку шестигранную с фланцем M8 ..... 1 шт.
- Шаг 5:  
5.1 Установить топливопровод 740.70-II04258-50 ..... 1 шт.
- Шаг 6:  
6.1 Установить кольцо резинометаллическое USIT MI4 (14,4x20x2) ..... 1 шт.  
6.2 Установить штуцер топливный 657-MI4I6-000 (имеется в комплектации двигателя) ..... 1 шт.  
6.3 Установить топливопровод 740.70-II04422-50 ..... 1 шт.  
6.4 Демонтировать кронштейн трубы низкого давления подключения ТПН к ФТОТ ..... 1 шт.

- Шаг 7:  
7.1 Установить кольцо резинометаллическое USIT MI4 (14,4x20x2) ..... 2 шт.  
7.2 Установить наконечник 740.63-II04429-94 (имеется в комплектации двигателя) ..... 1 шт.  
7.3 Установить штуцер топливный 570.70-II04327 (имеется в комплектации двигателя) ..... 1 шт.  
7.4 Установить топливопровод 740.70-I022826-10 (имеется в комплектации двигателя) ..... 1 шт.
- Шаг 8:  
8.1 Демонтировать кронштейн крепления топливопровода ЭФУ ..... 1 шт.  
8.2 Демонтировать кляммер и амортизатор с топливопровода ЭФУ ..... 1 шт.  
8.3 Установить топливопровод 740.70-II04426-50 ..... 1 шт.
- Шаг 9:  
9.1 Установить кольцо резинометаллическое USIT MI4 (14,4x20x2) ..... 1 шт.  
9.2 Установить штуцер топливный 570.70-II04327-I0 ..... 1 шт.
- Шаг 10:  
10.1 Установить топливопровод 740.70-II04384-50 ..... 1 шт.  
10.2 Заменить шайбу медную 14x20x1,5 ..... 2 шт.  
10.3 Установить болт поворотного угольника (имеется в комплектации двигателя) ..... 1 шт.  
10.4 Установить кляммер крепления трубы (имеется в комплектации двигателя) ..... 1 шт.  
10.5 Установить амортизатор (имеется в комплектации двигателя) ..... 1 шт.  
10.6 Установить гайку шестигранную с фланцем M8 ..... 1 шт.
- Шаг II:  
II.1 Установить прокладку 6350I-II04859 (имеется в комплектации двигателя) ..... 1 шт.  
II.2 Установить кронштейн 65II5-II04I23-70 ..... 1 шт.  
II.3 Установить топливопровод 65II5-II04I46-72 ..... 1 шт.  
II.4 Установить скобу 65II5-II04II9-70 ..... 1 шт.  
II.5 Установить гайку шестигранную с фланцем M8 ..... 1 шт.

## ШАГ 1

Заменить трубку подвода масла на 740.70-IIII568-50 (1 шт.).


Трубка подвода масла к ТНВД BOSCH присоединена к корпусу редуктора, в котором имеется сквозной канал соединяющийся с каналом на ТНВД.

К ТНВД АЗПИ трубка подводится с другой стороны, имеет другие изгибы и координаты точки присоединения наконечника маслопровода, который присоединяется непосредственно к корпусу ТНВД.

Для присоединения потребуется:

- уплотнительная медная шайба 10x14x1 — 4 шт.;
- болт поворотного угольника (имеется в комплектации двигателя) — 2 шт.

**ВНИМАНИЕ!!!** Не рекомендуется самостоятельно изгибать трубку подвода масла имеющуюся в комплектации с ТНВД BOSCH.




## ШАГ 2

Заменить кронштейн крепления к редуктору ТНВД трубы высокого давления на кронштейн 740.70-II04412-50 (1 шт.), которым комплектуются двигатели с ТНВД АЗПИ.

Для присоединения потребуется:

- болт M8x16 — 2 шт. (1)



### шаг 3

Заменить топливный штуцер на входе в ТПН на удлиненный, для исключения перегибов и трений между топливопроводами и трубкой высокого давления NI8I7-SL (ТВД)

Для присоединения потребуется:

- кольцо резинометаллическое USIT M14 (14,4x20x2) — 1 шт.;
- штуцер топливный 570.70-II04327-I0 — 1 шт.



### шаг 4

Для уменьшения вибраций топливопровода 740.70-II04258-50 (1 шт.) закрепить его с помощью:

- скоба крепления трубок 570.70-II04440 — 1 шт. (1);
- гайка шестигранная с фланцем M8 — 1 шт. (2);
- кронштейн 740.70-II04372 — 1 шт. (3).



## ШАГ 5

Заменить топливопровод предназначенный для подвода топлива от электронного блока управления (ЭБУ) BOSCH EDC7 к топливоподкачивающему насосу (ТПН) ТНВД АЗПИ.



Заменить топливопровод соединяющий выход ТПН и ввод в ФТОТ на топливопровод 740.70-II04422-50 (1 шт.), которым комплектуются двигатели с ТНВД АЗПИ.

Для присоединения потребуется:

- кольцо резинометаллическое USIT MI4 (14,4x20x2) — 1 шт.;
- штуцер топливный 657-MI416-000 — 1 шт.  
(имеется в комплектации двигателя);

Демонтировать кронштейн крепления трубы низкого давления от ТПН к фильтру тонкой очистки топлива (в новой комплектации не потребуется).



Топливопровод 740.70-II04422-50



## ШАГ 6

## ШАГ 7

Клапан электрофакельного устройства (ЭФУ) необходимо присоединить к ТНВД АЗПИ с помощью:


- штуцера 570.70-II04327 — 1 шт. (!)  
(имеется в комплектации двигателя);
- наконечника 740.63-II04429-94 — 1 шт. (2)  
(имеется в комплектации двигателя);
- кольца резинометаллического USIT MI4  
(4,4x20x2) — 2 шт. (3);
- топливопровода 740.70-I022826-I0 — 1 шт. (4)  
(имеется в комплектации двигателя)



Штуцер 570.70-II04327




Наконечник  
740.63-II04429-94



Заменить топливопровод соединяющий выход ФТОТ и ввод в ТНВД на топливопровод 740.70-II04426-50 (1 шт.), которым комплектуются двигатели с ТНВД АЗПИ.

Для исключения перетирания топливопровода 740.70-II04426-50 о кронштейн крепления топливопровода ЭФУ 740.70-I022826-I0, кронштейн (!) демонтировать и не применять.

Также необходимо демонтировать кляммер и амортизатор с топливопровода ЭФУ (2).



Топливопровод 740.70-II04426-50




## ШАГ 8

## шаг 9

Для исключения перегибов и перетерания топливопровода 740.70-II04384-50 о ТВД NI8I6-SL необходимо установить удлиненный штуцер.

Для установки штуцера потребуется:

- кольцо резинометаллическое USIT MI4 (14,4x20x2) — 1 шт.;
- штуцер топливный 570.70-II04327-10 — 1 шт.



## шаг 10

Для подключения слива топлива с ТНВД к дренажной магистрали двигателя необходимо установить топливопровод 740.70-II04384-50 (1 шт.), которым комплектуются двигатели с ТНВД АЗПИ.


Для установки штуцера потребуется:

- уплотнительная медная шайба 14x20x1,5 — 2 шт.;
- болт поворотного угольника — 1 шт. (имеется в комплектации двигателя).

Также необходимо присоединить гайкой шестигранной с фланцем M8 (1 шт.) ранее демонтированные (в шаге 8) кляммер крепления трубы (1 шт.) и амортизатор (1 шт.).



Топливопровод 740.70-II04384-50



## ШАГ 11

На автомобилях выпущенных до 2018 г. необходимо выполнить замену трубы подключения к дренажной магистрали двигателя на трубку 65II5-II04I46-72, которой комплектуются двигатели с ТНВД АЗПИ.

Необходимо установить кронштейн крепления трубок подвода и отвода топлива с помощью (I):

- проставка 6350I-II04859 — 1 шт. (имеется в комплектации двигателя);
- кронштейн 65II5-II04I23-70 — 1 шт.;
- скоба 65II5-II04I9-70 — 1 шт.;
- гайка шестигранная с фланцем M8 — 1 шт.

